BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Verkaufsstellen sind nicht berechtigt, andere Gewährleistungen im Auftrag von Fluke zu gewähren. Um während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIEN, WIE Z. B. DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSGEDRÜCKT ODER EINGESCHLOSSEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN ODER RECHTSTHEORIEN ABGELEITETEN SPEZIELLEN, MITTELBAREN, NEBEN-ODER FOLGESCHÄDEN BEZIEHUNGSWEISE VERLUSTE. Da einige Länder keine Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Gewährleistung oder von Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Niederlande

11/99



i5s-PR 1750 5A AC Current Clamp

Gebrauchsanweisung

Einleitung

Die 5-A-Stromzange für Wechselspannung der Serie i5s-PR 1750 ist für den Einsatz mit dem Fluke Power Recorder ausgelegt. Sie ermöglicht eine Messung des Wechselstroms ohne Auftrennen des Stromgkreises. Die Stromzange hat einen Messbereich von 0,05 A bis 5 A, der Frequenzbereich beträgt 40 Hz bis 5 kHz. Die Zange ist für CAT III (600 V) zugelassenen.

Kontaktinformationen für Fluke

Telefonisch:

USA: 1 888 44 FLUKE (1 888 443 5853) Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

Europa: +31 402-675-200 Japan: +81-3-3434-0181 Singapur: +65-738-5655 Weltweit: +1-425-446-5500

USA Service: +1-888-99-FLUKE (+1-888-993-5853)

Oder die Website von Fluke unter ://www.fluke.com/ besuchen. Zur Registrierung der Software http://register.fluke.com abrufen.

Sicherheitsinformationen

∧ ∧ Sicherheitsinformationen

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag oder Verletzungen sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Das Produkt nur gemäß den Angaben verwenden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
- Alle lokalen und nationalen Sicherheitsbestimmungen müssen befolgt werden. Zur Vermeidung von Schock und Verletzungen durch Blitzentladungen beim Umgang mit gefährlichen freiliegenden spannungsführenden Leitern ist persönliche Schutzausrüstung (zugelassene Gummihandschuhe, Gesichtsschutz und flammbeständige Kleidung) zu tragen.
- Das Produkt hinter dem Fingerschutz halten.
- Das Produkt vor jeder Verwendung überprüfen. Das Zangengehäuse und die Ausgangskabelisolierung auf Risse oder fehlenden Kunststoff prüfen. Auch nach losen oder verschlissenen Komponenten Ausschau halten. Die Isolierung der Klemmbacken sorgfältig überprüfen.
- Die Spezifikation der Messkreiskategorie (CAT) der am niedrigsten spezifizierten Komponente eines Produkts, Messfühlers oder Zubehörs nicht überschreiten.
- Die Strommesszange nur f
 ür isolierte Leiter verwenden.
- Bei Arbeiten im Bereich von unisolierten Leitern und Stromschienen Vorsicht walten lassen.
- Die Leiter nicht berühren.
- Keine Spannungen > 30 V AC eff, 42 V AC ss oder 60 V DC berühren.
- Das Produkt nicht in der N\u00e4he von explosiven Gasen, D\u00e4mpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.

Weitere Informationen zur Kategorieeinstufung sind im Handbuch 1750 Power Recorder – Erste Schritte angegeben.

PN 3950004 January 2011 (German)

© 2011 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Product specifications are subject to change without notice.

Symbole

Nicht in der Nähe von GEFÄHRLICHEN SPANNUNGSFÜHRENDEN Leitern anwenden oder davon

entfernen

Produkt ist schutzisoliert.

Gefahr Wichtige Informationen. Siehe Gebrauchsanweisung.

Stromschlaggefahr

Die Canadian Standards Association hat zertifiziert, dass das Produkt geltende US/kanadische Standards erfüllt.

 $C \in$

Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien der

Europäischen Union.

Sicherheitsspezifikationen

Kategorie: CAT III 600 V gemäß IEC/EN61010-1, Verschmutzungsgrad 2

Stimmt überein mit US/kanadadischen Standards: CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-04 und Nr. 61010-2-032-04: UL61010-1

 $C \in$

IEC 61010-1 2. Ausgabe, IEC 61010-02-032

EMV: EN 61326-1, FCC für Emission und Störfestigkeit

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom In Überlast

5 A AC eff

50/60 Hz

Leiterpositionseinfluss

Bis zu 70 A eff

Fremdleitereinfluss Frequenzbereich

≤ 15 mA/A bei 50/60 Hz 40 Hz bis 5 kHz (-3 dB) 0,015 % des Bereichs/°C

< 0.5 % des Bereichs bei

Temperaturkoeffizient Max. Betriebsspannung (siehe Sicherheits-Abschnitt)

600 V AC eff. oder DC ≤ 3, 0,7 % zu Genauigkeit

hinzufügen

Ausgabe 400 mV/A

Allgemeine Angaben

Maximaler Leiterdurchmesser

15 mm Durchmesser, Stromschienen 15 x 17 mm

Kabellänge

Spitzenfaktor

2.5 m

Betriebstemperaturbereich Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit. Betrieb

-20 °C bis +70 °C 15 bis 85 % r. F. (nicht

kondensierend)

Abmessungen

110 mm x 26 mm x 50 mm

Gewicht

0,28 kg

Stecker

6-poliger Stecker LEMO/Redel

Höhe

2000 m, maximal

Genauigkeit (bei 50 Hz)

Genauigkeit (48 Hz bis 65 Hz)

10 mA bis 1 A 1 A bis 5 A

1 % + 5 mA

1 %

Phasenverschiebung (48 Hz bis 65 Hz)

10 mA bis 100 mA Unbestimmt 100 mA bis 5 A 4.5 ° typical

Referenzbedingungen

Umgebungstemperaturbereich +18 °C bis +26 °C Feuchtiakeit 20 bis 75 % r. F.

Strom sinusförmige Wellenform, 48 bis

> 65 Hz, Verzerrungsfaktor: < 1 %, keine Gleichstromkomponente

≥ 1 MOhm, < 100 pF Lastimpedanz für Spannungsausgang

Messungen

Für optimale Messergebnisse:

- · Die Stromzange mittig auf den Leiter klemmen.
- Sicherstellen, dass die Stromzange rechtwinklig zum Leiter platziert ist.
- Keine Messungen in der Nähe anderer stromführender Leiter ausführen.

Betrieb

∧ ∧ Warnung

Um einen elektrischer Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, das Produkt hinter dem Fingerschutz halten.

Verwendung der Stromzange:

- 1. Das Stromzangenkabel an das Gerät anschließen.
- 2. Sicherstellen, dass das Messgerät auf den richtigen Messbereich eingestellt ist.
- 3. Um die Stromzange zu öffnen, die Entriegelungstaste zur Zange hin schieben
- 4. Die Stromzangenbacken um den zu messenden isolierten Leiter klemmen und die Taste loslassen. Sicherstellen, dass sich die Entriegelungstaste wieder in der ursprünglichen Stellung befindet und mit der Messung fortfahren.

Wartung

∧ ∧ Warnung

Um einen elektrischer Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, das Produkt nicht verwenden, sondern aus dem Gebrauch nehmen, wenn es beschädigt ist.

Wenn die Stromzange nicht einwandfrei funktioniert, das Problem mit den folgenden Schritten eingrenzen:

- 1. Backen auf saubere Klemmflächen prüfen. Wenn sich dort Fremdkörper absetzen, schließt die Zange nicht korrekt, und die Messgenauigkeit wird beeinträchtigt.
- 2. Sicherstellen, dass die Funktionsauswahl und der Messbereich auf dem Multimeter korrekt eingestellt und an die Empfindlichkeit der Stromzange angepasst sind.

Hinweis

Eine beschädigte Zange unter Garantie wird (nach Ermessen von Fluke) prompt repariert oder ersetzt und ohne Kostenfolge zurückgesendet.

Reinigung

Das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.

∧ Vorsicht

Um eine Beschädigung der Stromzange zu vermeiden, keine Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden.

Die Backen öffnen und die magnetischen Polschuhe mit einem mit Öl befeuchteten Lappen abwischen. Nicht zulassen, dass sich an den Magnetkernenden Rost oder Korrosion bildet