


主 要 寸 法 MAIN DIMENSIONS 主 要 尺 寸




☆本カタログには、A, D, N, E寸法が記載されています。
(E寸法は「二重環縫い関係」のみの記載になります。)
☆The measurements A, D, N and E are given in this brochure.
(The measurement for E is shown in the "Double chainstitch" part only.)
☆本目録登載了各种針的A・D・N・E尺寸。
(只有與「雙綫鎖縫紉」有關的產品登載了E尺寸。)

A : 軸 (シャンク) 径
B : 幹径
D : 穴上寸法
E : 全長
F : 穴先寸法
S : エグリ深さ
H : エグリ長さ
J : 穴縦寸法
K : 穴横寸法
N : 軸寸法
Z : 溝深さ
Y : テーパー部寸法

A : Shank diameter
B : Blade diameter
D : Butt to eye length
E : Total length
F : Distance from end of eye to tip
S : Depth of scarf
H : Length of scarf
J : Length of eye
K : Eye width
N : Length of shank
Z : Depth of groove
Y : Length of shank taper

A : 針柄直径
B : 針杆直径
D : 針眼上方尺寸
E : 全長
F : 針眼下方尺寸
S : 針冠深
H : 針冠長
J : 針眼長
K : 針眼寬
N : 針柄尺寸
Z : 針槽深
Y : 針肩尺寸

ミシン針の主要部位名称 ANATOMY OF THE NEEDLE 縫紉機針的各部名称



① 針先部
② 先端
③ 糸穴
④ 針幹
⑤ 表溝
⑥ テーパー部
⑦ シャンク・軸
⑧ 短溝
⑨ エグリ
⑩ 裏溝

① Needle point
② Tip of the point
③ Needle eye
④ Blade
⑤ Long groove
⑥ Shank taper
⑦ Shank
⑧ Point groove
⑨ Scarf
⑩ Short groove

① 針頭部
② 針尖
③ 針眼
④ 針杆
⑤ 表槽
⑥ 針肩
⑦ 針柄
⑧ 短槽
⑨ 針冠
⑩ 裏槽