

*Installation and Maintenance Information*

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

**APPLICATION**

Cooper Interconnect's Cam-Lok connectors are designed to meet NEC code requirements for listed connectors that are of the locking type. These single pole plugs and receptacles are insulated in a specially formulated elastomeric material for safety and watertightness. They allow you to connect or disconnect electrical equipment instantly without any tools. Cam-Lok connectors are the

**INSTALLATION**

industry standard for motors, generators, indoor and outdoor lighting distribution panels and numerous other power applications. Cam-Lok E-Z Series connectors are rated at 600Volts up to 400 Amperes continuous. Actual operation must comply with the information stipulated on the unit's nameplate.

**▲ WARNING**

Installation and Maintenance should be performed by authorized personnel only.

**▲ WARNING**

To avoid damage to equipment or injury to personnel, electrical power must be **OFF** before and during installation and maintenance.

**▲ CAUTION**

Connector installation must comply with NEC and any local codes.

Note: Use Copper (CU) Conductors Only.

1. Measure cable jacket diameter.




Figure 1

2. Cut sleeve to match cable jacket diameter.




Figure 2

3. Slide sleeve on to cable.




Figure 3

4. Remove 1-5/8" of the cable jacket.




Figure 4

5. Wrap conductor with copper shim.

NOTE: Use two shims for #2-1/0 cable and one shim for 2/0-4/0 cable.




Figure 5

6. Wrap strain relief wire.




Figure 6

7. Insert conductor into contact.

7A For 4/0 size conductor:




Figure 7a

7B For all other conductor sizes:





Figure 7b

8. Complete conductor termination

8a. Tighten set screw using 7/32" hex key.



OR

CABLE SIZE	CABLE SIZE	TORQUE INCH POUNDS
#2 - #1	#2 - #1	100
1/0 - 2/0	1/0 - 2/0	120
3/0 - 4/0	3/0 - 4/0	220

Figure 8a

8b. Crimp Contact



CABLE SIZE	CRIMP NEST	CRIMP PRESS
#2 - #1	100314-3	A200914-3
1/0 - 2/0	T48 No. 54	T48 No. 54
3/0 - 4/0	T48 No. 68H	T48 No. 68H

Figure 8b

9. Lubricate contact.




Figure 9

10. Line up drive pin on contact with 'male' arrow on sleeve.



Figure 10

11. Slide sleeve over contact.



Figure 11

12. Ensure drive pin stops at end of key-way and tighten retaining screw.




Figure 12

13. Check final position.




Figure 13

**OPERATION**

- To mate, fully engage male to female and rotate 1/3 of a turn clockwise.
- To unmate, rotate male counter clockwise 1/3 of a turn and pull straight out.

**INSULATOR SLEEVE REMOVAL**

**▲ WARNING**

Installation and Maintenance should be performed by authorized personnel only.

**▲ WARNING**

To avoid damage to equipment or injury to personnel, electrical power must be **OFF** before and during installation and maintenance.

1. Loosen retaining screw 4-6 turns.




Figure 14

2. Slide sleeve off contact.




Figure 15

**MAINTENANCE**

Note: Perform visual, electrical and mechanical checks of all components on a regular schedule. This should be determined by the environment and frequency of use, but it is recommended that it occur at least once per year.

- Make sure retaining screw is tight. (See Fig 6)
- Clean contact thoroughly.
- Clean all external parts of the connector

**▲ WARNING**

If any part of this connector appears to be broken or shows signs of any damage – **DISCONTINUE USE IMMEDIATELY.** Replace or properly repair the connector **BEFORE** continuing service.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on information and tests we believe to be reliable. The accuracy or completeness thereof are not guaranteed. In accordance with Cooper Interconnect's Terms and Conditions of Sale, we assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

**Note:** Cooper Interconnect's E-Z1016 and E-Z1018 connectors are designed to be used with the following contacts only.

**CONTACT AND CONDUCTOR INFORMATION**

Series	Style	Conductor Size	Continuous Amp Rating	Conductor Entrance Diameter (in)	Contact Part Number	
					Male	Female
E-Z1016	Crimp	#2-1	190	0.402	A200036-18	A200037-23
E-Z1016	Crimp	1/0-2/0	300	0.495	A200038-17	A200035-11
E-Z1016	Crimp	3/0-4/0	400	0.620	A200038-6	A200035-14
E-Z1016	Double Set Screw	#2-2/0	300	0.578	A200630-1	A200640-3
E-Z1016	Double Set Screw	2/0-4/0	400 - Use 90°C Cable	0.656	A200639-1	A200641-1
E-Z1018	Single Set Screw	#2-2/0	235	0.578	A200065-1	A200067-4
E-Z1018	Single Set Screw	2/0-4/0	315	0.656	A200064-1	A200090-2
E-Z1018	Double Set Screw	#2-2/0	300	0.578	A200630-1	A200640-4
E-Z1018	Double Set Screw	2/0-4/0	400 - Use 90°C Cable	0.656	A200639-1	A200641-2

*All statements, technical information and recommendations contained herein are based on information and tests we believe to be reliable. The accuracy or completeness thereof are not guaranteed. In accordance with Cooper Interconnect's "Terms and Conditions of Sale," and since conditions of use are outside our control, the purchaser should determine the suitability of the product for his intended use and assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.*

*Installation et entretien*

**UTILISATION**

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT**

Les connecteurs Cooper Interconnect Cam-Lok sont conçus pour répondre aux exigences du code NEC relatives aux connecteurs inscrits de type Verrouillable. Ces prises et fiches unipolaires sont isolées dans un glissoir spécialement formulé assurant étanchéité et sécurité; elles vous permettent de brancher et de débrancher instantanément des appareils électriques sans outils. Les connecteurs Cam-Lok constituent la

**INSTALLATION**

**ATTENTION**

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par le personnel autorisé.

**ATTENTION**

Pour éviter d'endommager l'équipement ou de blesser une personne, l'alimentation électrique doit être **COUPEE** avant et pendant l'installation et l'entretien.

**ATTENTION**

L'installation du connecteur doit être conforme au NEC et à tout autre code.

Remarque : Utiliser des conducteurs en cuivre (Cu) seulement.

1. Mesurer le diamètre de la gaine du câble.




Figure 1

2. Couper le manchon pour qu'il corresponde au diamètre de la gaine.




Figure 2

3. Insérer le manchon sur le câble.




Figure 3

norme industrielle pour les moteurs, générateurs, panneaux de distribution éclairage intérieur et extérieur, ainsi que pour de nombreuses autres utilisations électriques.

La tension nominale des connecteurs Cam-Lok des séries E-Z est de 600 V pour des intensités en régime permanent allant jusqu'à 400 A. Le fonctionnement réel doit être conforme aux renseignements mentionnés sur la plaque signalétique des unités.

4. Retirer 1-5/8 po de gaine de câble.




Figure 4

5. Entourer le câble d'une cale de cuivre.

REMARQUE : Utiliser deux cales pour un câble 2-1/0 et une cale pour un câble 2/0-4/0.




Figure 5

6. Enrouler un fil antirattraction.




Figure 6

7. Insérer un conducteur dans le contact.

7.a Pour un conducteur de calibre 4/0 :




Figure 7a

7.b Pour tous les autres calibres de conducteurs :





Figure 7b

8. Terminaison du conducteur


8a. Serrer une vis de pression avec une clé hexagonale de 7/32 po.



CALEBRE DU CABLE	CALEBRE DU CABLE	COUPE EN POUCES-LIVRES
1/2 - #1	1/2 - #1	100
1/0 - 2/0	1/0 - 2/0	120
3/0 - 4/0	3/0 - 4/0	220

Figure 8a


8b. Contact à serrer



CALEBRE DU CABLE	MATRICE DE SERTISSAGE	PRESSE DE SERTISSAGE
2 - 1	100514-3	A20914-3
1/0 - 2/0	No. T&B 54	No. T&B 54
3/0 - 4/0 - 3	No. T&B 55H	No. T&B 55H

Figure 8b

9. Lubrifier le contact.



Les vis de pression doivent au moins être de niveau avec le diamètre externe du contact.

Figure 9

10. Aligner la goupille d'entraînement du contact avec la flèche d'accouplement sur le manchon.




Figure 10

11. Faire glisser le manchon sur le contact.



Figure 11

12. S'assurer que la goupille d'entraînement s'arrête à l'extrémité de la rainure et serrer la vis de retenue.




Figure 12

13. Vérifier la position finale.




Figure 13

Toutes les déclarations et tous les renseignements techniques contenus dans le présent document sont basés sur des informations et des essais que nous croyons fiables. Ni leur précision ni leur exhaustivité ne sont garanties. Conformément aux conditions de vente de Cooper Interconnect, et étant donné que les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, l'acheteur doit déterminer si le produit convient à l'utilisation prévue et en assume tous les risques et toutes les responsabilités associées.

**FONCTIONNEMENT**

1. Pour raccorder, engager complètement la partie mâle dans la partie femelle et tourner de 1/3 de tour dans le sens horaire.
2. Pour désaccoupler, tourner la partie mâle de 1/3 de tour et tirer.

**RETRAIT DU MANCHON ISOLANT**

**ATTENTION**

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par le personnel autorisé.

**ATTENTION**

Pour éviter d'endommager l'équipement ou de blesser une personne, l'alimentation électrique doit être **COUPEE** avant et pendant l'installation et l'entretien.

1. Desserrer la vis de retenue de 4 à 6 tours.




Figure 14

2. Retirer le manchon du contact en le faisant glisser.




Figure 15

**ENTRETIEN**

Remarque : Contrôler visuellement, électriquement et mécaniquement tous les composants en suivant un calendrier régulier. Le calendrier doit être déterminé par l'environnement et la fréquence d'utilisation, mais il est recommandé que ce contrôle soit fait au moins une fois par an.

1. Vérifier que la vis de retenue est serrée. (Voir la fig. 6)
2. Bien nettoyer les contacts.
3. Nettoyer toutes les pièces externes du connecteur.

**ATTENTION**

Si l'une des pièces de ce connecteur semble cassée ou endommagée, **CESSEZ IMMEDIATEMENT DE L'UTILISER.** Remplacer ou réparer correctement le connecteur **AVANT** de continuer à l'utiliser.

Remarque : Les connecteurs E-Z1016 et E-Z1018 de Cooper Interconnect sont conçus pour les contacts suivants uniquement.

**RENSEIGNEMENTS SUR LES CONTACTS ET LES CONDUCTEURS**

Série	Style	Calibre du conducteur	Intensité nominale en régime permanent	Diamètre (po) de l'entrée du conducteur	Numéro de pièce du contact	
					Mâle	Femelle
E-Z1016	Serti	2-1	190	0,402	A200036-18	A200037-23
E-Z1016	Serti	1/0-2/0	300	0,495	A200038-17	A200035-11
E-Z1016	Serti	3/0-4/0	400	0,620	A200038-6	A200035-14
E-Z1016	Double vis de pression	2-2/0	300	0,578	A200630-1	A200640-3
E-Z1016	Double vis de pression	2/0-4/0	400 - utilise un câble de 90 °C	0,656	A200639-1	A200641-1
E-Z1018	Vis de pression unique	2-2/0	235	0,578	A200065-1	A200067-4
E-Z1018	Vis de pression unique	2/0-4/0	315	0,656	A200064-1	A200090-2
E-Z1018	Double vis de pression	2-2/0	300	0,578	A200630-1	A200640-4
E-Z1018	Double vis de pression	2/0-4/0	400 - utilise un câble de 90 °C	0,656	A200639-1	A200641-2

Toutes les déclarations et tous les renseignements techniques contenus dans le présent document sont basés sur des informations et des essais que nous croyons fiables. Ni leur précision ni leur exactitude ne sont garanties. Conformément aux conditions de vente de Cooper Interconnect, et étant donné que les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, l'acheteur doit déterminer si le produit convient à l'utilisation prévue et en assume tous les risques et toutes les responsabilités associées.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

**APLICACIÓN**

Los conectores Cam-Lok de Cooper Interconnect están diseñados para cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) para los conectores enumerados de bloqueo. Estos receptáculos y enchufes unipolares están aislados mediante un material elástico especialmente formulado para brindar seguridad y son herméticos al agua. Permiten conectar o desconectar equipos eléctricos de forma instantánea sin utilizar

herramientas. Los conectores Cam-Lok representan la norma de la industria para motores, generadores, paneles de distribución de iluminación interior y exterior y muchas otras aplicaciones eléctricas.

Los conectores de la serie Cam-Lok E-Z tienen una capacidad de 600 voltios que llega hasta 400 amperios continuos. El funcionamiento real debe cumplir con la información estipulada en la placa de identificación de la unidad.

**INSTALACIÓN**

**ADVERTENCIA** Solo personal autorizado debe realizar tareas de instalación y mantenimiento.

**ADVERTENCIA**

A fin de evitar daños al equipo o lesiones al personal, el equipo eléctrico debe estar **APAGADO** antes y durante las tareas de instalación y mantenimiento.

**PRECAUCIÓN** La instalación del conector debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU y con cualquier otro código local.

**Nota:** Utilice conductores de cobre (CU) únicamente.

1. Mida el diámetro de la funda del cable.




Figura 1

2. Corte la manga para que coincida con el diámetro de la funda del cable.




Figura 2

3. Deslice la manga sobre el cable.




Figura 3

4. Quite 1-5/8" de la funda del cable.




Figura 4

5. Envuelva el conductor con láminas de cobre. **NOTA:** Utilice dos láminas para el cable n° 2 1/0 y una para cable 2/0-4/0.



Figura 5

6. Envuelva el alambre de alivio de tensión.




Figura 6

1. Tuerza con firmeza 3 o 4 veces, asegurándose de que el alambre se aferre a la funda una vez y luego de 2 o 3 vueltas flojas.
2. Doble el alambre de modo que quede paralelo al cable.
3. Recorte al ras del cable.

7. Inserte el conductor en el contacto.

7.A Para el conductor tamaño 4/0:




Figura 7a

7.b Para todos los otros tamaños de conductor:




Figura 7b

8. Complete la terminación del conductor.

8a. Apriete el tornillo de ajuste con una llave hexagonal de 7/32"

TAMAÑO DEL CABLE	TAMAÑO DE LA LLAVE HEXAGONAL DE 7/32"	TAMAÑO DE LA LLAVE DE TORSIÓN EN PULGADAS-LIBRAS
#2 - #1	#2	100
1/0 - 2/0	#3	120
3/0 - 4/0	#4	220

Figura 8a

TAMAÑO DEL CABLE	MATRIZ DE GRIMPADO	PRESA DE GRIMPADO
#2 - #1	100514-3	1200914-3
1/0 - 2/0	100514-3	1200914-3
3/0 - 4/0	100514-3	1200914-3

Figura 8b

9. Lubrique el contacto.

8b. Contacto de crimpado. Los tornillos de ajuste deben estar al menos al ras del diámetro exterior del contacto.




Figura 9

10. Alinee el pasador de arrastre del contacto con la flecha de acople ("mate") de la manga.




Figura 10

11. Deslice la manga sobre el contacto.



Figura 11

12. Asegúrese de que el pasador de arrastre se detenga al final del chavetero y luego apriete el tornillo de retención.




Figura 12

13. Compruebe la posición final.




Figura 13

**OPERACIÓN**

1. Para el acople, conecte la pieza macho a la hembra y gire 1/3 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
2. Para desacoplar, gire la pieza macho en el sentido contrario a las agujas del reloj 1/3 de vuelta y tire hacia afuera.

**EXTRACCIÓN DE LA MANGA DE AISLAMIENTO**

**ADVERTENCIA** Solo personal autorizado debe realizar tareas de instalación y mantenimiento.

**ADVERTENCIA**

A fin de evitar daños al equipo o lesiones al personal, el equipo eléctrico debe estar **APAGADO** antes y durante las tareas de instalación y mantenimiento.





Figura 14

1. Afloje el tornillo de retención con 4 a 6 vueltas.



2. Deslice la manga fuera del contacto. **Figura 15**

**MANTENIMIENTO**

**Nota:** Realice controles visuales, eléctricos y mecánicos de todos los componentes de forma periódica. Para determinar esto debe tenerse en cuenta el entorno y la frecuencia de uso, pero se recomienda realizar los controles al menos una vez por año.

1. Asegúrese de que el tornillo de retención esté ajustado. (Ver Fig 6)
2. Limpie bien el contacto.
3. Limpie todas las piezas externas del conector.

**ADVERTENCIA**

Si alguna parte de este conector parece estar rota o muestra indicios de daño, **INTERROMPA EL USO DE INMEDIATO.** Reemplace o repare apropiadamente el conector ANTES de continuar con la operación.

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en la presente se fundamentan en información y pruebas que se consideran confiables. Su precisión o integridad no están garantizadas. De conformidad con los "Términos y condiciones de venta" de Cooper Interconnect, y debido a que las condiciones de uso escapan a nuestro control, el comprador debe determinar la idoneidad del producto para el uso que plantea hacer de él y asumir todo riesgo y responsabilidad respecto de ello.

**Nota:** Los conectores E-Z1016 y E-Z1018 de Cooper Interconnect están diseñados para utilizarse con los siguientes contactos únicamente-

**INFORMACIÓN DE CONTACTOS Y CONDUCTORES**

Serie	Estilo	Tamaño del conductor	Amperaje continuo nominal	Diámetro de entrada del conductor (pulgadas)	Número de pieza del contacto	
					Macho	Hembra
E-Z1016	Crimpado	#2-1	190	0.402	A200036-18	A200037-23
E-Z1016	Crimpado	1/0-2/0	300	0.495	A200038-17	A200035-11
E-Z1016	Crimpado	3/0-4/0	400	0.620	A200038-6	A200035-14
E-Z1016	Dos tornillos de ajuste	#2-2/0	300	0.578	A200630-1	A200640-3
E-Z1016	Dos tornillos de ajuste	2/0-4/0	400 - Utilice cable de 90°C	0.656	A200639-1	A200641-1
E-Z1018	Un solo tornillos de ajuste	#2-2/0	235	0.578	A200065-1	A200067-4
E-Z1018	Un solo tornillos de ajuste	2/0-4/0	315	0.656	A200064-1	A200090-2
E-Z1018	Dos tornillos de ajuste	#2-2/0	300	0.578	A200630-1	A200640-4
E-Z1018	Dos tornillos de ajuste	2/0-4/0	400 - Utilice cable de 90°C	0.656	A200639-1	A200641-2

*Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en la presente se fundamentan en información y pruebas que se consideren confiables. Su precisión o integridad no están garantizadas. De conformidad con los "Términos y condiciones de venta" de Cooper Interconnect, y debido a que las condiciones de uso escapan a nuestro control, el comprador debe determinar la idoneidad del producto para el uso que plantea hacer de él y asumir todo riesgo y responsabilidad respecto de ello.*