


Specification

Operating temperature 0 - 40°C
Storage temperature -10 - 60°C
Overall dimension 167.2(W) x 45.4(H) x 169.9(D) mm
Mass Approx. 35 g



The Full HD 3D Glasses™ logo and Full HD 3D Glasses™ are trademarks of the Full HD 3D Glasses Initiative™.

EN 3D Glasses User's Guide

Use these glasses to enjoy the full 3D effect when viewing 3D images from a 3D projector.

Supplied Items: 3D Glasses x 1, Glasses cleaner x 1, Soft case x 1, USB charging cable (1 m) x 1

Part Names: (a) Shutter, (b) Nose pad (Adjustable width), (c) Power switch,

(d) Indicator, (e) Pairing button

Reading the Indicator (d)

Flashing red twice x 5	Battery low
Red	Charging
Green	Charging complete
Flashing alternately green and red	Pairing
Lit green for 10 seconds before turning off	Successfully turned on or completed pairing

Charging

A. Using the WirelessHD Transmitter

B. Using the USB Charging Adapter

The following outlines standard charging times.

- Approximately 50 minutes (Allows approximately 40 hours of use)

- Charging for three minutes allows approximately three hours of use.

These are approximate charge and use times. Battery life may vary depending on the usage conditions and the operating environment. Also, the rechargeable battery deteriorates over time which gradually reduces the amount of time the 3D Glasses can be used between charges.

The battery is not fully charged at the time of purchase. Make sure you charge them before use.

Viewing (Turning On)

Turn on the 3D Glasses. The indicator turns green for 10 seconds and then turns off. If the power turns off automatically, move the power switch to Off, and then move it back to On.

Turning Off

Turn off the power switch on the 3D Glasses. If the glasses are not used for 30 seconds or more when no image signal is being input, the power turns off automatically.

Pairing

Perform pairing if 3D images are not displayed correctly.

1. Turn on the 3D Glasses when a 3D image is being projected. Do not connect the USB charging cable.

2. Hold down the Pairing button for three seconds.

The indicator flashes alternately green and red. If pairing is successful, the indicator turns green for 10 seconds and then turns off. You can also check the message on the projected screen. When performing pairing, the amount of charge remaining in the 3D Glasses and the MAC address are displayed on the projected screen.

You can perform pairing within a range of three meters from the projector. Make sure you are no more than three meters from the projector. If pairing is not successful, the 3D Glasses turn off.

⚠ Warning

- Do not disassemble or remodel the 3D Glasses. This could cause a fire to occur or the images to appear abnormal when viewing, causing you to feel unwell.

- Do not leave the 3D Glasses within reach of children.

- Electromagnetic interference may cause medical equipment to malfunction. Before using the device, make sure there is no medical equipment in the vicinity.

- Electromagnetic interference may cause automatically controlled equipment to malfunction which could cause an accident. Do not use the device near automatically controlled equipment such as automatic doors or fire alarms.

⚠ Caution

- Do not drop or press too forcefully on the 3D Glasses. If the glass sections and so on are broken, an injury could occur. Store the glasses in the soft glasses case supplied.

- Be careful of the edges of the frame when wearing the 3D Glasses. If it pokes your eye and so on, an injury could occur.

• Do not place your finger in any of the moving sections (such as the hinges) of the 3D Glasses. Otherwise an injury could occur.

- Make sure you wear the 3D Glasses correctly. Do not wear the 3D Glasses upside down. If the image is not displayed correctly into the right and left eyes, it could cause you to feel unwell.

- How a 3D image is perceived varies depending on the individual. Stop using the 3D function if you feel strange or cannot see in 3D. Continuing to view the 3D images could cause you to feel unwell.

- Stop wearing the 3D Glasses immediately if they seem abnormal or a malfunction occurs. Continuing to wear the 3D Glasses could cause an injury or cause you to feel unwell.

- Stop wearing the 3D Glasses if your skin feels unusual when wearing the glasses. In some very rare cases the paint or materials used in the 3D Glasses could cause an allergic reaction.

Notice

- The communication method for 3D Glasses uses the same frequency (2.4 GHz) as wireless LAN (IEEE802.11b/g) or microwave ovens. Therefore, if these devices are used at the same time, radio wave interference may occur, the image may be interrupted, or communication may not be possible. Do not use the projector near these devices.

- The 3D Glasses for this projector use the active shutter system based on the standards provided by the Full HD 3D Glasses Initiative™.

- A rechargeable battery is provided with the 3D Glasses. Follow your local rules and regulations when disposing of the battery.

- If you do not use the 3D Glasses, make sure you charge them once every six months. The performance of the rechargeable battery may deteriorate if it is not used for an extended length of time.

- If you notice any abnormalities or damage, stop using the 3D Glasses immediately and contact your local dealer or the Epson Service Center mentioned in the "User's Guide" supplied with the projector.

See the User's Guide supplied with the projector for more details.

FR Guide de l'utilisateur des lunettes 3D

Ces lunettes vous permettent de bénéficier pleinement de l'effet 3D lorsque vous regardez des images en 3D sur un projecteur 3D.

Éléments fournis: Lunettes 3D x 1, Nettoyant lunettes x 1, Étui souple x 1,

Câble de chargement USB (1 m) x 1

Nom des pièces: (a) Obturateur, (b) Support nasal (largeur réglable), (c) Interrupteur,

(d) Témoin, (e) Touche Pairing

Lecture du voyant (d)

Clignotant en rouge deux fois x 5	Faible niveau de la batterie
Rouge	Chargement
Vert	Chargement terminé
Clignotant tour à tour en vert et en rouge	Pairing
S'allume en vert pendant 10 secondes	Mise sous tension effectuée avec succès ou pairing terminé

Chargement

A. Utilisation de WirelessHD Transmitter

B. Utilisation de l'adaptateur de chargement USB

Les durées de chargement standard sont les suivantes.

- Environ 50 minutes (Pour environ 40 heures d'utilisation)

- Un chargement de trois minutes permet d'utiliser l'appareil pendant environ trois heures. Il s'agit de durées de chargement et d'utilisation approximatives. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement d'exploitation. De même, les performances de la batterie rechargeable déclinent au fil du temps, ce qui réduit progressivement la durée pendant laquelle les lunettes 3D peuvent être utilisées entre chaque recharge.

La batterie n'est pas complètement chargée au moment de l'achat. Veillez à la charger avant utilisation.

Affichage (mise sous tension)

Mettez les lunettes 3D sous tension. Le voyant s'allume en vert pendant 10 secondes, puis s'éteint. Si l'appareil se met automatiquement hors tension, placez l'interrupteur sur Off, puis de nouveau sur On.

Mise hors tension

Désactivez l'interrupteur au niveau des lunettes 3D.

Si les lunettes ne sont pas utilisées pendant 30 secondes ou plus alors qu'aucun signal d'image n'est reçu, elles se mettent automatiquement hors tension.

Pairing

Procédez à pairing si les images en 3D ne sont pas affichées correctement.

1. Mettez les lunettes 3D sous tension lors de la projection d'une image en 3D. Ne connectez pas le câble de chargement USB.

2. Maintenez la touche Pairing enfoncée pendant trois secondes.

Le voyant clignote tour à tour en vert et en rouge. Si pairing est correctement effectué, le voyant s'allume en vert pendant 10 secondes, puis s'éteint. Vous pouvez également consulter le message sur l'écran projeté. Lors de pairing, la charge restante au niveau des lunettes 3D et l'adresse MAC sont affichées sur l'écran projeté. Vous pouvez procéder à pairing à trois mètres du projecteur. Veillez à ne pas vous trouver à plus de trois mètres du projecteur. En cas d'échec de pairing, les lunettes 3D se mettent hors tension.

⚠ Avertissement

- Ne démontez pas les lunettes 3D et ne les modifiez pas. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou l'affichage d'images异常, ce qui pourrait causer une sensation de malaise.

- Ne laissez pas les lunettes 3D à la portée des enfants.

- Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement au niveau de l'équipement médical. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas d'équipements médicaux à proximité.

- Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement des équipements contrôlés de manière automatique, ce qui peut provoquer un accident. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipements contrôlés de manière automatique, tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie.

⚠ Attention

- Ne laissez pas tomber les lunettes 3D et n'appuyez pas trop fort dessus. Le bris de leurs parties en verre ou dans d'autres matières pourrait entraîner un risque de blessure. Rangez les lunettes dans la trousse fournie.

• Évitez de vous blesser aux bords de la monture lorsque vous portez les lunettes 3D. Un contact avec l'œil pourrait vous blesser.

• Ne placez pas le doigt dans l'une des parties mobiles (comme les charnières) des lunettes 3D. Vous pourriez vous blesser.

• Veillez à porter les lunettes 3D correctement. Ne les portez pas à l'envers. Si l'image n'est pas affichée correctement devant l'œil gauche et l'œil droit, vous pourriez éprouver une sensation de malaise.

• La façon dont une image 3D est perçue varie d'une personne à l'autre. Cessez d'utiliser la fonctionnalité 3D si vous sentez mal ou si vous ne voyez pas en 3D. Continuer à regarder les images 3D pourrait provoquer une sensation de malaise.

• Cessez immédiatement de porter les lunettes 3D si elles semblent présenter une anomalie ou si elles sont défectueuses. Si vous continuez de porter les lunettes 3D, vous pourriez vous blesser ou éprouver une sensation de malaise. Dans des situations très rares, la peinture ou le matériau des lunettes 3D peut causer une réaction allergique.

Notification

- La méthode de communication des lunettes 3D utilise la même fréquence (2,4 GHz) que le réseau local sans fil (IEEE802.11b/g) ou les fours à micro-ondes. Par conséquent, si ces appareils sont utilisés en même temps, des interférences peuvent survenir au niveau des ondes radio, le signal de l'image peut être interrompu et la communication peut s'avérer impossible. N'utilisez pas le projecteur à proximité de tels appareils.

- Les lunettes 3D du projecteur utilisent un système d'obturateur actif basé sur les normes définies par l'initiative Full HD 3D Glasses Initiative™.

- Une batterie rechargeable est fournie avec les lunettes 3D. Suivez les règles et réglementations locales lors de la mise au rebut de la batterie.

- Lorsque vous n'utilisez pas les lunettes 3D, veillez à les charger tous les six mois. Il est possible que les performances de la batterie rechargeable déclinent si la batterie n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.

- Si vous remarquez des anomalies ou des dommages, cessez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D et contactez votre revendeur local ou le centre de services Epson mentionné dans le Guide de l'utilisateur fourni avec le projecteur.

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur fourni avec le projecteur pour plus de détails.

DE Bedienungsanleitung für die 3D-Brille

Verwenden Sie diese Brille, um beim Betrachten von 3D-Bildern von einem 3D-Projektor den vollen 3D-Effekt genießen zu können.


Lieferumfang: 3D-Brille x 1, Glasreiniger x 1, Schutzhülle x 1, USB-Ladekabel (1 m) x 1

Teilebezeichnungen: (a) Verschluss, (b) Nasenauflage (Breite einstellbar),

(c) Ein/Aus-Schalter, (d) Anzeige, (e) Taste Pairing

LED-Anzeige (d)

Zweimal rot blinkend x 5	Batterie fast leer
Rot	Laden
Grün	Laden abgeschlossen
Abwechselnd grün und rot blinkend	Pairing
Vor dem Verlöschern 10 Sekunden grün leuchtend	Einschalten erfolgreich oder Pairing abgeschlossen



ES Manual de usuario de las gafas 3D

Utilice estas gafas para disfrutar todos los efectos 3D cuando vea imágenes 3D con un proyector 3D.

Artículos suministrados: Gafas 3D x 1, Limpiaor de gafas x 1, Funda blanda x 1, Cable de carga USB (1 m) x 1

Nombres de las piezas: (a) Obturador, (b) Puente (Ancho ajustable), (c) Interruptor de encendido, (d) Indicador, (e) Botón Pairing

Lectura del indicador (d)

Intermitente rojo 2 veces x 5	Poca batería
Rojo	Cargando
Verde	Carga terminada
Intermitente alternando entre verde y rojo	Enlazando
Verde durante 10 seg. antes de apagarse	Encendido o enlace terminado

Carga

A. Con el WirelessHD Transmitter

B. Con el adaptador de carga USB

Tiempos de carga normales:

- Aproximadamente 50 minutos (Para unas 40 horas de uso)

- Una carga de 3 minutos permite unas 3 horas de uso.

Estos tiempos de carga y uso son aproximados. La duración de la batería depende de las condiciones de uso y el entorno de funcionamiento. Además, la batería recargable se deteriora con el tiempo y las gafas 3D cada vez se podrán usar menos tiempo entre carga y carga.

La batería no se vende completamente cargada. Cárguela antes de usarla.

Visión (Encendido)

Encienda las gafas 3D. El indicador se iluminará de color verde 10 seg. y luego se apagará. Si las gafas se apagan automáticamente, ponga el interruptor de encendido en la posición Off y luego otra vez en la posición On.

Apagado

Coloque el interruptor de encendido de las gafas 3D en la posición Off. Si no se utilizan las gafas durante 30 seg. o si no entra ninguna señal de imagen, las gafas se apagaran automáticamente.

Enlace

Utilice la función de enlace si las imágenes 3D no se muestran correctamente.

1. Encienda las gafas 3D cuando se esté proyectando una imagen en 3D. No conecte el cable de carga USB.
2. Mantenga pulsado el botón Pairing durante 3 segundos.

El indicador se pondrá intermitente, alternando entre verde y rojo. Si el enlace se ha realizado correctamente, el indicador se iluminará de color verde 10 seg. y luego se apagará. Fíjese también en el mensaje de la pantalla proyectada. Durante el enlace, en la pantalla proyectada se muestra cuánta batería queda en las gafas 3D y la dirección MAC. Puede enlazar a una distancia máxima de 3 metros del proyector. Siempre deberá estar a menos de 3 metros del proyector. Si no ha conseguido enlazar, las gafas 3D se apagaran.

⚠️ Advertencia

- No desmonte ni remodele las gafas 3D. Podría provocar un incendio o las imágenes podrían aparecer deformadas a la vista, provocándole mareos.
- No deje las gafas 3D al alcance de los niños.

• Las interferencias electromagnéticas pueden afectar al funcionamiento de los aparatos médicos. Antes de usar el dispositivo, compruebe que no haya ningún aparato médico cerca.

• Las interferencias electromagnéticas pueden afectar al funcionamiento de aparatos de control automático y provocar un accidente. No utilice el dispositivo cerca de aparatos controlados automáticamente tales como puertas automáticas o alarmas de incendios.

⚠️ Precaución

- Procure no ejercer fuerza sobre las gafas 3D y evite que se caigan. Si las partes de cristal se rompen, podrían producir lesiones. Guarde las gafas en la funda para gafas suministrada.
- Cuando lleve las gafas 3D, tenga cuidado con los bordes de la montura. Si introduce la montura en un ojo, podría sufrir daños.

• No meta los dedos en ninguna de las partes móviles (como las bisagras) de las gafas 3D. De lo contrario podría sufrir daños.

• Asegúrese de usar las gafas 3D correctamente. No se ponga las gafas 3D del revés. Si la imagen no se visualiza correctamente con los ojos derecho e izquierdo, podría llegar a marearse.

• La percepción de las imágenes 3D depende de la persona. Deje de utilizar la función 3D si se siente mal o no puede ver en 3D. Si sigue viendo las imágenes 3D podría marearse. • Deje de usar las gafas 3D inmediatamente si no ve bien o no funcionan correctamente. Si sigue usando las gafas 3D podría sufrir lesiones o marearse. • Deje de usar las gafas 3D si nota la piel extraña al llevarlas. En algunos casos muy poco frecuentes, la pintura o los materiales usados en las gafas 3D pueden provocar una reacción alérgica.

Aviso

• El método de comunicación de las gafas 3D emplea la misma frecuencia (2,4 GHz) que las redes LAN inalámbricas (IEEE802.11b/g) y los hornos microondas. Por lo tanto, si utiliza esos dispositivos a la vez, podrían producirse interferencias de ondas de radio, podría pararse la imagen o interrumpirse la comunicación. No utilice el proyector cerca de dichos dispositivos.

• Las gafas 3D para este proyector utilizan el sistema de obturador activo basado en las normas establecidas por la Full HD 3D Glasses Initiative™.

• Las gafas 3D van acompañadas de una batería recargable. Siga la normativa de su región para desechar la batería.

• Si no utiliza las gafas 3D, deberá cargarlas una vez cada 6 meses. Si no se utiliza la batería recargable durante mucho tiempo, su rendimiento puede empeorar.

• Si observa alguna anomalía o avería, deje inmediatamente de usar las gafas 3D y diríjase a su distribuidor local o al centro de servicio técnico de Epson indicado en el "Manual de usuario" del proyector.

Para más información, consulte el Manual de usuario que acompaña al proyector.

PT Manual do Utilizador dos Óculos 3D

Utilize estes óculos para desfrutar na totalidade do efeito 3D quando visualizar imagens 3D através de um videoprojector 3D.

Itens fornecidos: Óculos 3D x 1, Limpador dos óculos x 1, Estojo x 1, Cabo de carregamento USB (1 m) x 1

Nomes dos elementos: (a) Lente, (b) Proteção de nariz (Largura regulável), (c) Interruptor de funcionamento, (d) Indicador, (e) Botão Pairing

Consultar o Indicador (d)

Intermitente (duas vezes) e vermelho x 5	Pouca bateria
Vermelho	Carregar
Verde	Carregamento concluído
Intermitente alternadamente a verde e vermelho	Pairing
Aceso e verde durante 10 segundos antes de apagar	Ligados com sucesso ou pairing concluído

Carregar

A. Utilizando o WirelessHD Transmitter

B. Utilizando o Adaptador de Carregamento USB

Descrição dos tempos de carregamento padrão:

- Aproximadamente 50 minutos (permite uma utilização de cerca de 40 horas)

• Carregar durante três minutos permite uma utilização de cerca de três horas. Estes tempos de carregamento e utilização são apenas indicações aproximadas. O tempo de duração da carga da pilha pode variar consoante as condições de utilização e o ambiente de funcionamento. Além disso, a qualidade da pilha recarregável diminui com o decorrer do tempo, o que reduz gradualmente a quantidade de tempo durante a qual é possível utilizar os óculos 3D entre carregamentos. A pilha não está totalmente carregada no momento da aquisição. Certifique-se de que a carrega antes de iniciar a utilização.

Visualizar (Ligar)

Ligue os óculos 3D. O indicador fica aceso e verde durante 10 segundos e, em seguida, apaga-se. Se os óculos desligarem automaticamente, coloque o interruptor de funcionamento na posição Off e, em seguida, coloque-o de novo na posição On.

Desligar

Coloque o interruptor de funcionamento dos óculos 3D na posição Off. Se, quando não estiver a ser recebido nenhum sinal de imagem, não utilizar os óculos durante 30 segundos ou mais, os óculos desligam-se automaticamente.

Pairing

Efectue o pairing se as imagens 3D não forem apresentadas correctamente.

1. Ligue os óculos 3D quando estiver a ser projectada uma imagem 3D. Não ligue o cabo de carregamento USB.
2. Mantenha o botão Pairing premido durante três segundos.

O indicador fica intermitente alternadamente a verde e vermelho. Se o pairing for concluído com sucesso, o indicador fica aceso e verde durante 10 segundos e, em seguida, apaga-se. Pode também verificar a mensagem no ecrã projectado. Quando estiver a efectuar o pairing, a quantidade de carga restante nos óculos 3D e o endereço MAC são apresentados no ecrã projectado.

É possível efectuar o pairing a uma distância máxima de três metros do videoprojector. Certifique-se de que não se encontra a mais de três metros do videoprojector. Se o pairing não for efectuado com sucesso, os óculos 3D desligam-se.

⚠️ Aviso

- Não desmonte nem altere os óculos 3D. Pode provocar um incêndio ou fazer com que as imagens não tenham um aspecto normal quando as vir e sentir-se mal.
- Não deixe os óculos 3D ao alcance de crianças.

• A interferência electromagnética pode provocar o mau funcionamento de equipamento médico. Antes de utilizar este dispositivo, certifique-se de que não existe equipamento médico nas proximidades.

• A interferência electromagnética pode provocar o mau funcionamento de equipamento controlado automaticamente, o que pode dar origem a um acidente. Não utilize o dispositivo próximo de equipamento controlado automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio.

⚠️ Atenção

- Não deixe cair nem exerça demasiada força nos óculos 3D. Se as partes em vidro partirem, podem ocorrer ferimentos. Guarde os óculos na caixa de óculos fornecida para o efeito.
- Tenha cuidado com as extremidades da armação quando utilizar os óculos 3D. Se bater com ela num olho ou algo semelhante, pode ferir-se.

• Não ponha o dedo em nenhuma das partes móveis (como as dobradiças) dos óculos 3D. Caso contrário, pode ferir-se.

• Certifique-se de que usa os óculos 3D correctamente. Não use os óculos 3D ao contrário. Se a imagem não for apresentada correctamente aos olhos direito e esquerdo, isso pode fazer com que não se sinta bem.

• A percepção de uma imagem 3D varia em função dos indivíduos. Pare de utilizar a função 3D se se sentir estranho ou não conseguir ver em 3D. Continuar a ver as imagens 3D pode fazer com que não se sinta bem.

• Deixe de usar os óculos 3D de imediato se não lhe parecerem normais ou em caso de mau funcionamento. Continuar a usar os óculos 3D pode causar um ferimento ou fazer com que não se sinta bem.

• Deixe de usar os óculos 3D se sentir que a sua pele fica diferente do habitual quando usa os óculos. Em alguns casos muito raros, a tinta ou os materiais utilizados nos óculos 3D podem provocar uma reacção alérgica.

Nota

• O método de comunicação para óculos 3D utiliza a mesma frequência (2,4 GHz) que as LAN sem fios (IEEE802.11b/g) ou os fornos microondas. Por isso, se estes dispositivos forem utilizados ao mesmo tempo, poderá ocorrer interferência de ondas de rádio, a imagem poderá ser interrompida ou poderá não ser possível estabelecer comunicação. Não utilize o videoprojector próximo destes dispositivos.

• Os óculos 3D para este videoprojector utilizam o sistema activo de obturação baseado nos padrões fornecidos pela Full HD 3D Glasses Initiative™.

• Juntamente com os óculos 3D é fornecida uma pilha recarregável. Cumpra as normas e os regulamentos locais quando deitar fora a pilha.

• Se não utilizar os óculos 3D, certifique-se de que os carrega uma vez de seis em seis meses. A qualidade do desempenho da pilha recarregável pode diminuir se esta não for utilizada durante um longo período de tempo.

• Se notar quaisquer anomalias ou danos, pare imediatamente de utilizar os óculos 3D e contacto o fornecedor local ou o Centro de Assistência Epson indicado no "Manual do Utilizador" fornecido com o videoprojector.

Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o videoprojector.

SC 3D 眼镜使用说明书

本款眼镜可用于在从 3D 投影机观看 3D 图像时享受完整的 3D 效果。

随附物品：3D 眼镜 x 1, 眼镜清洁布 x 1, 软套 x 1, USB 充电线缆 (1 m) x 1

部件名称：(a) 镜片，(b) 鼻托（可调宽度），(c) 电源开关，(d) 指示灯，(e) Pairing 按钮

读懂指示灯 (d)

红色闪烁两次 x 5	电量过低
红色	正在充电
绿色	充电完成
绿色 / 红色交替闪烁	正在配对
呈绿色点亮 10 秒钟然后熄灭	已成功开启或完成配对

正在充电

A. 使用 WirelessHD Transmitter

B. 使用 USB 充电适配器

以下列出标准充电时间。

- 约 50 分钟（可使用约 40 小时）

同样, 充电电池的性能会随时间推移而下降, 从而逐渐减少 3D 眼镜每次充电后的使用时间。电池在购买时并未完全充电。请确保在使用前进行充电。

观看 (打开)