

Historial de software

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

T911L 2.12 *(Fecha de publicación: 2012-12-13)*

- Pantalla en blanco después de actualizar el software.

T911L 2.11 *(Fecha de publicación: 2012-10-02)*

- Presentación de una nueva gama de productos.

T911L 2.10 *(Fecha de publicación: 2012-08-29)*

Este software solamente se aplica a los modelos /77.

- Mejora de la imagen en los canales analógicos.

T911L 2.04 *(Fecha de publicación: 2012-04-05)*

- Software de producción inicial.